

INTELECT RPW 2

COMMUNICATION

Applicable to following serial numbers and above.

120V, REF 2173DEV: S/N M002401 / 230V, REF 2174DEV: S/N M002401 / 100V, REF 2175DEV: S/N M002401

English

Due to component shortage, your current device does not include Blue tooth capability. IFU sections related to COMMUNICATIONS, DATA TRANSFER or Bluetooth do not apply. The performance of the device is not impacted by this change

Français

En raison d'un rupture de composant, votre dispositif ne propose pas la fonction Bluetooth. Les sections relatives à la COMMUNICATION, TRANSFERT DE DONNEES ou Bluetooth dans la notice d'utilisation ne sont pas applicables. La performance de votre dispositif n'est aucunement impactée par cette modification.

Deutsch

Aufgrund aktuell limitierter Verfügbarkeit der Komponenten, ermöglicht Ihr Gerät leider nicht die Nutzung der Bluetooth-Option. Relevante Passagen in der Bedienungsanleitung, in Bezug auf KOMMUNIKATION, DATENTRANSFER oder BLUETOOTH gelten hier daher leider nicht. Die Leistungsfähigkeit des Gerätes ist durch diese Limitierungen jedoch nicht eingeschränkt.

Español

Debido a la escasez de componentes, su dispositivo actual no incluye la comunicación Bluetooth. Las secciones del Manual de Usuario relacionadas con "COMUNICACIONES" o Bluetooth no se aplican. El rendimiento del dispositivo no se ve afectado por éste cambio.

Italiano

A causa della carenza di componenti, il tuo dispositivo attuale non include la funzionalità Bluetooth. Non sono attive le sezioni delle IFU relative a COMUNICAZIONI, TRASFERIMENTO DATI o Bluetooth. Le prestazioni del dispositivo non sono influenzate da questa modifica.

Nederlands

Door een tekort aan onderdelen, heeft uw huidige toestel geen Bluetooth-functie. De gebruiksinstructies met betrekking tot COMMUNICATIE, GEGEVENSOVERDRACHT of Bluetooth zijn niet van toepassing. Deze wijziging heeft geen invloed op de prestaties van het apparaat.

Türk

Bileşen eksikliği nedeniyle, mevcut cihazınız Bluetooth özelliğini içermiyor. Kullanma kılavuzunun İLETİŞİM, VERİ AKTARIMI veya Bluetooth ile ilgili bölümleri geçerli değildir. Cihazın performansı bu değişiklikten etkilenmez.

Norsk

På grunn av mangel på komponenter, leveres ikke din nåværende enhet med Bluetooth-funksjonalitet. Brukerveiledning relatert til KOMMUNIKASJON, DATAOVERFØRING eller Bluetooth gjelder ikke. Ytelsen til enheten påvirkes ikke av denne endringen.

Čeština

Vzhledem k nedostatku komponent vaše současné zařízení nezahrnuje funkci Blue Tooth. Části uživatelského manuálu týkající se KOMUNIKACE, PŘENOSU DAT nebo Bluetooth neplatí. Výkon zařízení není touto změnou ovlivněn.

Suomalainen

Osapulan vuoksi nykyisessä laitteessasi ei ole Bluetooth-ominaisuuksia. YHTEYKSIIN, TIEDONSIIRTOON tai Bluetoothiin liittyvät käyttöohjeen kohdat eivät päde. Tämä muutos ei vaikuta laitteen suorituskykyyn.

Svenska

På grund av komponentbrist har din nuvarande produkt inte Bluetooth-funktionalitet. Avsnitt i bruksanvisningen som rör KOMMUNIKATION, DATAÖVERFÖRING eller Bluetooth gäller inte. Produktens prestanda påverkas inte av denna ändring.

Dansk

På grund af mangel på komponenter indeholder din nuværende enhed ikke Bluetooth-kapacitet. IFU-sektioner relateret til KOMMUNIKATION, DATAOVERFØRSEL eller Bluetooth gælder ikke. Enhedens ydeevne påvirkes ikke af denne ændring.

Polskie

Z powodu braku podzespołów, Twoje obecne urządzenie nie posiada niestety funkcji Bluetooth. Sekcje instrukcji obsługi dotyczące ŁĄCZNOŚCI, TRANSFERU DANYCH lub Bluetooth nie znajdują więc tutaj zastosowania. Brak funkcji Bluetooth nie ma żadnego wpływu na wydajność urządzenia.

Română

Din cauza deficitului de componente, dispozitivul dvs. curent nu include capacitatea Blue tooth. Secțiunile din IU referitoare la COMUNICĂRI, TRANSFERUL DE DATE sau Bluetooth nu se aplică. Performanța dispozitivului nu este afectată de această modificare

Português

Din cauza lipsei de componente, dispozitivul dvs. actual nu include capacitatea Bluetooth. Instrucțiunile de utilizare legate de COMUNICAȚII, TRANSFER DE DATE sau Bluetooth nu se aplică.

Русский

Из-за нехватки компонентов ваше текущее устройство не поддерживает Bluetooth. Разделы инструкций по эксплуатации, касающиеся СВЯЗИ, ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ или Bluetooth, не применяются. Это изменение не повлияет на эксплуатационные характеристики устройства.

Ελληνικά

Λόγω έλλειψης εξαρτημάτων, η τρέχουσα συσκευή σας δεν διαθέτει δυνατότητα Bluetooth. Οι ενότητες του IFU που αφορούν τις ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, τη ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ή το Bluetooth δεν αφορούν τη συσκευή σας. Αυτή η αλλαγή δεν επηρεάζει την απόδοση της συσκευής.

中国人

由于部件短缺，您目前的设备中不包含蓝牙功能。与IFU部分相关的交流、数据传输或者蓝牙不可用。设备的效果不受此变化影响。

한국인

부품 부족으로 인해 현재 본 제품에는 블루투스 기능이 포함되어 있지 않습니다. 그러므로 블루투스를 이용한 통신 및 데이터 전송 기능에 대한 사용설명서의 항목은 적용되지 않습니다. 이 변경사항은 제품 성능에는 영향을 주지 않습니다.

日本

コンポーネント不足のため、現在お使いのデバイスにはBlue tooth機能はありません。通信、データ転送またはBluetoothに関連するIFUセクションは適用されません。デバイスの性能はこの変更によって影響を受けません。



DJO France SAS
Centre Européen de Frêt 3 rue de Bethar
64990 Mouguerre · France
T: + 33 (0) 5 59 52 86 90 · F: + 33 (0) 5 59 52 86 91
DJOglobal.com



DJO, LLC | 5919 Sea Otter Place, Suite 200 | Carlsbad | CA 92010 | U.S.A.

www.chattanoogarehab.com